



Ülemine valguskivi on paigaldatud umbes kolm nädalat tagasi. Alumine viimasel nädalavahetusel. Näha on, et mingi asi on mõjutanud lampi, et see on muutnud värvi ning ka valgustusomadusi.





Vasakul on valgusomadusi muutnud valguskivi. Parempoolne särab külmvalgelt.



Fotoaparaadil säriaega lühendades (1/100 sekundit) on näha valgustugevus mõlemal kivil korraga.



Lühendatud säriaajaga (1/100 sekundit) pildistatud valguskivid, üleval varempaigaldatud ja omadusi muutnud valguskivi, all hiljem paigaldatud valguskivi.



Teine ennast muutnud kivi. Üleval ääres on paari mm laiune vahe, seega raskus ei saa kivide struktuuri mõjutada. Valguskivide kohal on paar rida rinnatisekivi.

Värvimuutnud lampe on tegelikult kaks. Lambid on ostetud kõik korraga. Kas võiks olla aimu, mis põhjustab värvimuutumist ja valgustusomadusi?